

# ホームタンクからの灯油流出に注意！！


例年、冬を迎える時期には、ご家庭や事業所に設置している灯油用ホームタンクからの漏えい事故が多く発生しております。事故を未然に防止するためには、日常点検や自主的な安全対策が重要です。

## ◆ こんな事故が発生しています


ホームタンクに関する事故は、下記に記載する原因で多く発生しています。そのほか、ホームタンクからポリ容器などへ小分けする際、目を離している間に大量に流出させてしまう事例が多いため、絶対にその場を離れないようにしましょう。防油堤を設置することにより、外部への流出を防ぐことができます。

### 主な油漏洩の原因

- タンク本体  
固定不良、落雪による転倒
- 配管  
接続不良、破損行為による漏えい  
草刈や除雪による破損
- ストレーナー  
経年劣化、積雪や落雪による破損
- 水抜きバルブ  
締付不良、破損行為による漏えい



灯油の漏洩を発見した時はすぐに  
消防署又は環境課へ連絡してください。



事故を起こすと油の撤去が必要です。

事故処理に要する費用は「**原因者の負担**」となります。

お問い合わせ

消防署 危険物係 ☎ 43-4151

環境課 保全係 ☎ 43-7048