# ホームタンクの事故防止対策は万金ですか?

例年、本格的な採暖期を迎える時期には、ご家庭や事業所に設置している灯油用ホームタンクからの漏えい事故が多く発生しております。この原因の中には、人的ミスやタンク各部分の経年劣化によるものなど、日頃の心がけにより防げるものも多くあります。

事故を未然に防止するためには、日常点検や自主的な安全対策が重要です。

### ◆こんな事故が発生しています

ホームタンクに関係する事故は、次のような原因で多く発生しています。この他、ストーブやボイラーなどのゴムホースのひび割れ、接続不良による事故が非常に多くなっています。ホームタンクチェックシートで日常点検を心がけましょう。

○タンク本体

固定不良、落雪による転倒

○配 管


接続不良、破損行為による漏えい、草刈や除雪による破損

○ストレーナー

経年劣化、積雪や落雪による破損

○水抜きバルブ

締付不良、破損行為による漏えい



## ◆悪質なイタズラにもご注意!!


故意による小分け用バルブの開放や油の抜き取りなどの悪質なイタズラを防止するため、ホームタンクには、バルブや配管等を保護する製品があります。自主的な安全対策を行いましょう。 (※製品については、メーカーや販売店にお問い合わせください。)

- ○抜きバルブの開放を防ぐために配管保護 カバーなどを取り付ける。
- ○注入口に鍵をつける。又は、注入口、油 量計、通気管のすべてをカバーで覆う。
- ○夜間は、門灯などでタンク周囲を明るくし、燃えやすいものは置かない。









950 L 10 L 1 1

配管及び接続部分に亀裂や漏れがないか ストーブなどに接続しているゴムホースに亀裂はないか 冬期間以外使用していないタンクの元バルブは閉じておきましょう。 急に給油量が増えていないか

ホームタンク以外の場所から油の臭いがしないか

#### ホームタンクについてのご相談は、最寄の消防署へご連絡ください。

#### お問い合わせ先

大館市消防署大館市根下戸新町1-143-4151北分署大館市釈迦内字稲荷山下26448-2320比内分署大館市比内町扇田字大堤下93-655-1419田代分署大館市早口字深沢岱36-5154-3039